



Skanderborg Kommune
Natur og Miljø
Knudsvej 34
8680 Ry

Registrernr.: 037568
Kundenr.: 602338
Ordrenr.: 805415
Prøvenr.: 23170301

Att.: Lotta Boe

Modt. dato: 2009.07.29

ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 1 af 1

Rekvirent.....: Skanderborg Kommune, Natur og Miljø
Knudsvej 34, 8680 Ry
Prøvested.....: **Vædebrovej 53 Stationsnr. 746-01 - 01/5745700900**
Prøvetype.....: Badevand
Prøveudtagning...: 2009.07.29 kl. 09:00
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (KGS)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2009.07.30 kl. 01:23 - 2009.07.31

	Prøvenr.: 23170301		Detekt. grænse	Metoder	RSD (%)
E.coli	21 pr. 100 ml	10	DSEN ISO 9308-3		
Enterokokker	10 pr. 100 ml	10	DSEN ISO 7899-1		

Oplysninger fra prøvetageren:

Antal badende	Ingen	*
Sigtedybde	>1 m	*Visuelt
Nedbør på dagen	Ingen	*
Nedbør dagen før	Ikke oplyst	*
Skydække	8/8 dækket	*
Vindstyrke	Vindstille	*
Vind fra	Stille	*
Strøm fra	Stille	*
Vandkvalitet	Ingen bemærkninger	*
Strandkvalitet	Ingen bemærkninger	*
Vandtemperatur	17.4 gr. C	
pH	8.3 pH	DS 287

Kopi af rapporten er sendt til:

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.


Ejvind J. Andersen

Kontaktperson

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

02. august 2009


Ejvind J. Andersen
Kvalitetssikring